

SI NO Pasas del planeta

# PÁSALA

HAY COSAS DE LAS QUE SE PUEDE PASAR, LA **itv** NO ES UNA DE ELLAS.

LA **itv** NO ES UN TRÁMITE. LA **itv** CUIDA EL MEDIOAMBIENTE.

SI NO Pasas, PÁSALA

**itv**


**AECA**  
La **itv** salva vidas

Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos

Calle de Méndez Álvaro, 20  
28045 Madrid  
[www.aeca-itv.com](http://www.aeca-itv.com)

Publicación: febrero 2026

## Defectos graves detectados en motocicletas y ciclomotores en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)




### EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN

Fijación de amortiguador inadecuada con riesgo de desprendimiento.



### EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN

Banda de rodadura muy agrietada.



### FRENOS

Inexistencia de pastilla de freno




### OTROS

Instalación de dispositivos no originales y sin anotación en la TITV.


Esta publicación ha sido realizada gracias a la colaboración de los inspectores de las estaciones ITV y las imágenes que se muestran han sido tomadas durante el proceso de inspección técnica de los vehículos.

**AECA**  
La **itv** salva vidas



### FRENOS

Anclaje defectuoso de la pinza de frenos.



### FRENOS

Anclaje defectuoso de la pinza de frenos.



### ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Maneta de embrague partida.



### ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Fijación de maneta de freno izquierda inadecuada con riesgo de desprendimiento.



### EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN

Banda de rodadura muy desgastada.



### EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN

Banda de rodadura muy desgastada.




### ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Maneta de freno delantero partida.



### AMORTIGUACIÓN

Retenes amortiguación delantero reventados con fuga de aceite.



### FRENOS

Disco frenos con desgaste excesivo.



### FRENOS

Disco frenos con desgaste excesivo.



### ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Indicador de velocidad y cuadro de testigos con riesgo de desprendimiento.



### MOTOR Y TRANSMISIÓN

Testigo de aceite y temperatura encendido.



### ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS

Interferencia de rueda con el guardabarros.



### ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS

Dispositivo de visión indirecta (espejo retrovisor) no homologado.



### OTROS

Instalación de maletín no original y sin anotación en la TITV.



### IDENTIFICACIÓN

Emplazamiento de placa de matrícula no reglamentario.